

# PTFE - Spray

## FETTFREIES GLEIT- UND TRENNSPRAY

### Allgemeines:

**PTFE** ist ein trockenes, fettfreies, sauberes, beständiges und festhaftendes Gleit- und Trennmittel. **PTFE** wird in fast allen Industriezweigen benötigt. Überall dort, wo Silikon- und ölhaltige Mittel die Nachbearbeitung stören.

### Anwendung:

- als Trennstoff bei Kunststoffen (Elastomere, Thermo- u. Duroplasten)
- Gleit- und Schmierstoff für Führungen, Gleitschienen, Zahnräder, Förderbänder, Ketten, Schneidwerkzeuge und vieles mehr
- als Schmiermittel in der Textilindustrie
- in der Feinmechanik

### Anwendungshinweise:

Nach dem Aufsprühen bildet sich ein trockener, schmutz-, staub- und wasserabweisender Trenn- und Gleitfilm. Oberfläche von Ölen, Schmutz und Fetten befreien. Aus ca. 30 cm dünn auftragen.



### Technische Daten

<b>Form:</b>	Aerosol
<b>Dichte:</b>	0,70 g/cbcm +/- 0,03
<b>Farbe:</b>	milchig-trübe
<b>Geruch:</b>	arttypisch
<b>Flammpunkt:</b>	< 21°C (DIN 53213).
<b>Lösemittelgehalt:</b>	ca 96 %
<b>Löslichkeit im Wasser:</b>	nein
<b>Treibgas:</b>	Propan / Butan
<b>Spraydose:</b>	400 ml
<b>Verpackungseinheit:</b>	15 St.